UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: 3F0169C0-E933-420A-BF63-6CAD785806C5

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: ID3 - 45 kWh

KILOMETERSTAND: 41.383 km
FIN: WVWZZZE1ZNP027337
DATUM UND UHRZEIT: 23.11.26, 15:26

DURCHGEFÜHRT VON: Avemo Gruppe - Göthling & Kaufmann Automobile GmbH - Hofheim, 59

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

93,4 %

ENERGIE 42kWh | 45kWh

WLTP-REICHWEITE 329km | 352km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED ·

AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	44,8kWh	42,0kWh	40,1kWh
Neu:	48,0kWh	45,0kWh	43,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	323-329km	248km	222km
Neu:	346-352km	266km	238km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	15:26:28
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	63%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	89%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	1,9°C	2,4°C	0,5°C	✓
Zellspannung	3,758V	3,778V	20mV	✓
Packspannung	362,3V			
Durchschn. Stromstärke	-0,9A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.758	3.772	3.773	3.766	3.775	3.777	3.776	3.775	3.774	3.777	3.776	3.775	3.774	3.774	3.776	3.777	3.777	3.774	3.772	3.776
21 - 40	3.775	3.775	3.774	3.775	3.775	3.774	3.772	3.772	3.774	3.773	3.774	3.771	3.773	3.770	3.772	3.769	3.776	3.776	3.774	3.775
41 - 60	3.775	3.774	3.776	3.775	3.776	3.773	3.771	3.772	3.770	3.770	3.773	3.773	3.774	3.774	3.776	3.775	3.773	3.769	3.772	3.772
61 - 80	3.771	3.772	3.773	3.774	3.774	3.774	3.775	3.773	3.773	3.772	3.773	3.775	3.772	3.771	3.775	3.774	3.777	3.778	3.776	3.776
81 - 96	3.774	3.776	3.772	3.777	3.770	3.770	3.776	3.774	3.773	3.775	3.769	3.771	3.775	3.774	3.776	3.772				



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

3F0169C0-E933-420A-BF63-6CAD785806C5