UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: 7A946EAE-7B1D-4748-AB32-B8277A5CD494

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: e-tron GT - 83,7 kWh

KILOMETERSTAND: 49.358 km
FIN: WAUZZZFWXR7901049
DATUM UND UHRZEIT:
21.09.26, 14:09

DURCHGEFÜHRT VON: Autohaus Best GmbH - Mühlheim am Main, Spessartstr.

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


91,7 %

ENERGIE 81kWh | 89kWh

WLTP-REICHWEITE 433km | 472km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich | Durchschnittlich | Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	85,6kWh	81,3kWh	76,7kWh
Neu:	93,4kWh	88,7kWh	83,7kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	385-433km	300km	294km
Neu:	420-472km	328km	321km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.	14:09:14
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	30%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	86%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	17,0°C	18,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,598V	3,614V	16mV	✓
Batteriespannung	714,4V			
Durchschn. Stromstärke	-1,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.610	3.610	3.608	3.608	3.607	3.606	3.604	3.607	3.605	3.606	3.605	3.608	3.607	3.609	3.609	3.611	3.610	3.608	3.609	3.613
21 - 40	3.609	3.609	3.614	3.607	3.605	3.609	3.607	3.608	3.608	3.607	3.608	3.602	3.604	3.608	3.609	3.607	3.602	3.609	3.608	3.608
41 - 60	3.608	3.609	3.611	3.610	3.608	3.612	3.612	3.610	3.609	3.606	3.610	3.611	3.607	3.607	3.607	3.608	3.608	3.607	3.607	3.605
61 - 80	3.610	3.608	3.610	3.610	3.612	3.612	3.608	3.611	3.610	3.611	3.610	3.609	3.606	3.608	3.604	3.608	3.607	3.606	3.610	3.608
81 - 100	3.607	3.606	3.610	3.609	3.607	3.610	3.608	3.606	3.608	3.608	3.609	3.605	3.612	3.610	3.609	3.606	3.607	3.606	3.609	3.605
101 - 120	3.598	3.606	3.607	3.605	3.606	3.607	3.607	3.608	3.609	3.611	3.607	3.609	3.609	3.609	3.606	3.607	3.607	3.602	3.605	3.605
121 - 140	3.606	3.609	3.604	3.608	3.606	3.606	3.607	3.606	3.606	3.607	3.607	3.605	3.607	3.609	3.609	3.607	3.608	3.606	3.610	3.610
141 - 160	3.607	3.606	3.608	3.612	3.608	3.607	3.605	3.610	3.608	3.607	3.604	3.606	3.606	3.609	3.606	3.609	3.609	3.609	3.608	3.609
161 - 180	3.609	3.608	3.610	3.611	3.609	3.608	3.610	3.610	3.611	3.608	3.608	3.609	3.609	3.613	3.609	3.610	3.609	3.607	3.610	3.610
181 - 198	3.609	3.612	3.606	3.607	3.611	3.609	3.610	3.610	3.607	3.609	3.609	3.609	3.607	3.610	3.608	3.609	3.609	3.610		



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

7A946EAE-7B1D-4748-AB32-B8277A5CD494